



RENAULT FRÉGATE











1953	1954
ment.	Sans changement.
ment.	6 Sans changement.
ment.	27 28 Sans changement.
ment.	29 Sans changement.
ment.	32 37 Sans changement.
ment.	23 Sans changement.
ment.	24 Sans changement.
juillet 1952, adoption d'une malle arrière plus spacieuse.	33 La roue de secours est en position verticale dans la malle arrière.
ment.	32 Sans changement.
ant et à l'arrière.	36 Sans changement.
ment.	25 32 Sans changement.
août 1952, la planche de teinte en gris foncé.	32 Sans changement.
ment.	30 Sans changement.
ment.	22 Sans changement.
ment.	38 Sans changement.
ment.	11 Sans changement.
ent. Mais à partir de juillet, les dossiers des sièges sont garnis d'une bande de simili-cuir. Par la suite, le tissu des garnitures devient gris clair et la peinture intérieure.	31 34 Sans changement.
ment.	32 Sans changement.

1951	1952
ACCOUDOIRS Accoudoirs latéraux montés sur les portières.	8 Sans changement.
ATTACHES DE PONT Anciennes attaches de pont.	10 Sans changement.
BAGUETTES Pas de baguettes latérales chromées.	Sans changement.
CHARNIERES DU COFFRE A BAGAGES Grosses charnières de coffre.	12 Sans changement.
CLIGNOTANTS Entourage des clignotants avant non chromé.	2 Entourage des clignotants avant chromé.
ECUSSON DE CAPOT Ecusson de capot (losange) sans motif central.	14 Ecusson de capot muni d'un motif central.
ESSUIE-GLACE Essuie-glace fonctionnant en sens inverse l'un de l'autre.	4 Sans changement.
FERMETURE DE LA MALLE ARRIERE Poignée de fermeture du coffre à bagages placée sur le capot de malle, sous la plaque de police.	6 Poignée d'ouverture de la malle arrière à l'intérieur devant la lunette arrière.
FEUX DE POSITION Ronds placés au-dessus de la ceinture de caisse en aluminium.	3 Feux de position de forme allongée, encastrés dans la ceinture de caisse en aluminium.
FILTRE A AIR Filtre à air plat.	5 Filtre à air cylindrique.
LAVE-GLACE Pas de lave-glace monté en série.	Sans changement.
PHARE ANTIBROUILLARD Pas de phare antibrouillard monté en série.	2 Sans changement.
PLAQUE DE POLICE Plaque de police avant sans encadrement chromé.	2 Plaque de police avec encadrement chromé.
POIGNEE DE FREIN A MAIN Poignée de frein à main verticale.	1 Poignée de frein à main horizontale.
POIGNEES Poignées extérieures de portières ancien modèle.	9 Sans changement.
POT D'ECHAPPEMENT Pot d'échappement simple.	11 Sans changement.
SABOTS D'AILES Pas de sabots d'ailes.	Sans changement.
SIEGES Sièges sans accoudoir central garnis de drap uni beige.	7 Sièges sans accoudoir central avec garniture en simili cuir et tissu pied de poule. Les portières sont garnies de la même façon.
TABLEAU DE BORD Sept boutons.	1 Huit boutons.
VERRES (Feux A.R.) Verres des feux AR décorés de 2 cercles en relief.	13 Verres des feux AR décorés d'un seul cercle en relief.



RENAULT

	1953	1954	
ACCOUDOIRS	Suppressions des accoudoirs latéraux.	32 Les portières sont à nouveau munies d'accoudoirs.	27
ATTACHES DE PONT	Pont arrière fixé à la coque par de nouvelles attaches.	27 Sans changement.	33
BAGUETTES	Nouvelles baguettes latérales chromées.	33 Sans changement.	29
CHARNIERES DU COFFRE A BAGAGES	Charnières du coffre à bagages moins fortes que sur les modèles précédents.	Sans changement.	15
CLIGNOTANTS	Sans changement.	15 Sans changement.	37
ECUSSON DE CAPOT	A partir d'avril 1953, le motif de l'écusson de capot se détache sur fond rouge.	Nouvel écusson de capot (RNUR).	24
ESSUIE-GLACE	Essuie-glace fonctionnant parallèlement.	24 Sans changement.	25
FERMETURE DE LA MALLE ARRIERE	La serrure du coffre à bagages est placée sous le couvercle de la malle.	Sans changement.	16
FEUX DE POSITION	Sans changement.	16 Sans changement.	17
FILTRE A AIR	Sans changement.	17 Sans changement.	30
LAVE-GLACE	Lave-glace monté en série.	30 Sans changement.	31
PHARE ANTIBROUILLARD	Deux phares antibrouillard montés en série.	31 Sans changement.	31
PLAQUE DE POLICE	Sans changement.	31 Sans changement.	23
POIGNEE DE FREIN A MAIN	Sans changement.	23 Sans changement.	39
POIGNEES	Sans changement.	9 Poignées extérieures de portières à poussoirs.	28
POT D'ECHAPPEMENT	Pot d'échappement double.	28 Sans changement.	40
SABOTS D'AILES	Sabots d'ailes chromés aux ailes arrière (une seule moulure).	33 Sabots d'ailes chromés aux ailes arrière (deux moulures).	26
SIEGES	Sièges avec accoudoir central.	26 Sans changement.	23
TABLEAU DE BORD	Dix boutons.	23 Sans changement.	34
VERRES (Feux A.R.)	Verres des feux AR avec un cercle munis d'un cercle de grand diamètre.	Sans changement.	



ACCOUDOIRS

Pas d'accoudoirs latéraux.

BAGUETTES LATERALES CHROMEES

Aucune baguette chromée.

CHAUFFAGE








Le chauffage de l'Affaire est très rapide, comparé à celui de l'Amirale, comprend rhéostat et ventilateur.

CLIGNOTANTS

Clignotants Scintex remplaçant les clignoteurs encastrés avant et arrière.

LAVE-GLACE

Pas de lave-glace.



FRÉGATE

1954

32	Les portières sont à nouveau munies d'accoudoirs.	27
27	Sans changement.	33
33	Sans changement.	29
29	Sans changement.	15
15	Sans changement.	37
	Nouvel écusson de capot (RNUR).	24
37		24
24	Sans changement.	25
	Sans changement.	16
25		17
16	Sans changement.	30
17	Sans changement.	31
30	Sans changement.	31
31	Sans changement.	23
		39
9	Poignées extérieures de portières à poussoirs.	28
28	Sans changement.	40
33	Sabots d'ailes chromés aux ailes arrière (deux moulures).	26
26	Sans changement.	23
23	Sans changement.	34
	Sans changement.	

AFFAIRES

ACCOUDOIRS	Pas d'accoudoirs latéraux.	32	PARE-CHOCS	Pas de butoirs sur les pare-chocs avant et arrière.	36
BAGUETTES LATERALES CHROMEES	Aucune baguette chromée.		PHARES ANTIBROUILLARD	Pas de phares antibrouillard montés en série.	36
CHAUFFAGE	Le chauffage de l'Affaire est très rudimentaire, comparé à celui de l'Amiral, qui comprend rhéostat et ventilateur.		SIEGES	Sièges sans accoudoir central.	
CLIGNOTANTS	Clignotants Scintex remplaçant les clignotants encastrés avant et arrière.	35	TABLEAU DE BORD	Planche et tableau de bord très simplifiés par rapport à ceux du modèle Amiral.	41
LAVE-GLACE	Pas de lave-glace.				

